

MÓDULOS DE IGNICIÓN

U38562



Aplicación: Nissan - Datsum

Reemplazo M. Marelli: 940038562



Conexionado: